



ALTA Standard	ALTA Pro
Singolo stress costante (Arrhenius, Eyring, IPL)	Singolo stress costante (Arrhenius, Eyring, IPL)
Doppio Stress costante (TH e T-NH) (non include un modello con due stress non termici)	Doppio Stress costante (TH e T-NH) (non include un modello con due stress non termici)
Test Design	Test Design
Simumatic Test Design	Simumatic Test Design
Degradazione accelerata	Degradazione accelerata
	Relazioni multivariabili (Modello General Log Linear con trasformazioni per analisi multi-stress o anche solo a due stress non termici)
	Test a stress variabili (Modello di danno cumulativo)
	Relazione Generalized Eyring (per interazioni tra stress)
	Uso di variabili categoriche (es. configurazione diversa, modalità di funzionamento...)
	Modello Proportional Hazard
Interfaccia DOE	Interfaccia DOE

